



# ゼロ災害!! への挑戦

vol.24



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## ヒヤリ・ハット事例

製品搬送用ベルトコンベアの清掃中、  
手が巻き込まれそうになった。

製品搬送用ベルトコンベアを停止させずにウエス(汚れをふき取る布)で拭き掃除を行っていたところ、ウエスがローラー部分に引っ掛かり手が巻き込まれそうになった。

発生  
原因

ベルトコンベアを停止させないまま清掃作業を行ったこと。

災害防止  
対策

・清掃や異物の除去などを行う際は必ず機械を止め、確実に停止したことを確認してから作業を行うこと。

業種

製造業

作業の種類

清掃