



ゼロ災害!! への挑戦

vol.28



このコーナーでは、厚生労働省『職場のあんぜんサイト』に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



業種

食品製造業

作業の種類

清掃

ヒヤリ・ハット事例

惰性回転中の電動ミンチ機の Cutter で
指を切りそうになった。

※惰性回転：電源を切った直後でCutterの回転が完全に停止していない状態。

肉の加工作業終了後、電動ミンチ機の部品を洗浄するため電源を切り手を近づけたところ、惰性回転中のCutterで指を切りそうになった。

発生原因 Cutterの回転が完全に停止する前に触れようとしたこと。

**災害防止
対策**

- 電動ミンチ機のCutterに触れる際は、完全に停止しているかを必ず確認すること。
- 安全のため、電源プラグをコンセントから抜いて清掃作業を行うこと。