



# ゼロ災害!! への挑戦

vol.32



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## ヒヤリ・ハット事例

プレス作業中、誤操作でプレス機に右手を挟まれそうになった。

プレスの材料を機械にセットする作業中、誤って足踏みスイッチを踏んでしまい、起動したプレス機に右手を挟まれそうになった。

**発生原因** 足踏みスイッチの上に足を乗せたまま作業を行い、誤って踏んでしまったこと。

**災害防止対策**

- プレス機の中に手を入れる作業の際は、足踏みスイッチの上に足を乗せないこと。
- 機械の点検や清掃時は、必ず電源を切っておくこと。

業種

製造業

作業の種類

プレス作業