


ゼロ災害!! への挑戦

vol.57



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



ヒヤリ・ハット事例

食器の洗浄作業中、洗浄機のコンベアに指をはさまれそうになった。

工場内の食堂にて食器の洗浄作業中、洗浄機のコンベア上にある食器を取り出そうとしたところコンベアに指をはさまれそうになった。

発生原因 稼働中の洗浄機内に手を入れ、食器を無理に取り出そうとしたこと。

災害防止対策 稼働中の洗浄機内には、決して手を入れないこと。
※故障などのトラブルでやむを得ない場合は、必ず機械を停止させてから行うこと。

業種

飲食サービス業

作業の種類

食器洗浄