


# ゼロ災害!! への挑戦

vol.69



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## ヒヤリ・ハット事例

作業場を歩いていたら、バックしてきたフォークリフトと激突しそうになった。

休憩終了後、急いで自分の持ち場に戻るため倉庫内の歩行者立ち入り禁止エリアを横切ろうとしたところ、方向転換のためバックしてきたフォークリフトと激突しそうになった。

※場内は歩行者用通路が設けられていた。

発生原因

歩行者用通路が設置されているにもかかわらず、立ち入り禁止エリアに進入しようとしたこと。

災害防止  
対策

歩行者用通路や横断歩道を通るなど、各作業場で定められた場内ルールを遵守すること。

※場内を通行する際は周囲の状況に十分注意しましょう。

業種

製造業

作業の種類

倉庫内荷卸し