


ゼロ災害!! への挑戦

vol.83



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

ヒヤリ・ハット事例

高所のエアコンを清掃中、脚立の開き止め金具が外れて急に開いたため転落しそうになった。

飲食店にて高所のエアコンを清掃しようと脚立にのぼった拍子に開き止め金具が外れ、急に開いたため転落しそうになった。

発生原因 脚立の開き止め金具のロックが不十分で外れやすい状態だったこと。

災害防止対策 脚立を使用する際は、両側の開き止め金具が確実にロックされているか確認すること。

業種

飲食店

作業の種類

エアコンの清掃