


# ゼロ災害!! への挑戦

vol.85



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

## ヒヤリ・ハット事例

エレベーターに駆け込もうとしたところ、降りる人とぶつかりそうになった。

工場内の移動時、急いでいたためエレベーターのドアが開くと同時に駆け込もうとしたところ、降りる人とぶつかりそうになった。

**発生原因** エレベーターから降りる人がいるかを確認せず駆け込もうとしたこと。

**災害防止対策**

- ・エレベーターの乗降時は走らないこと。
- ・マナーとして降りる人を優先すること。

※エレベーターへの駆け込みは人との衝突だけでなく、扉に挟まれたり転倒するなど大きな事故につながる恐れがあり大変危険です。

業種

製造業

作業の種類

工場内の移動