


ゼロ災害!! への挑戦

vol.113



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「ヒヤリ・ハット事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。

14言語で対応

マンガでわかる
安全マニュアル



ヒヤリ・ハット事例

クレーンを用いた資材の運搬作業中に、
手の指がはさまれそうになった

クレーンで資材を運搬するため玉掛け[※]作業を行っていたところ、突然クレーンの巻上げが始まり、右手指がワイヤロープと資材の間にはさまれそうになった。

※クレーンを用いて荷物を吊り上げる際、クレーンのフックに荷物を掛けたり外したりする作業のこと

発生原因 クレーン操作担当者との相互声掛けが不十分だったこと。

災害防止 対策

- ・こまめに相互声掛けを行うこと。
- ・就業先の作業ルールに準じて、手や旗・笛などを用いて確実にクレーン操作担当者へ合図のうえ、慎重に作業を行うこと。

業種

その他

作業の種類

玉掛用具(吊上げ)