


# ゼロ災害!! への挑戦

vol.31



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



## 荷物運搬用の大型ローラーコンベア上を横切ろうとしたところ、転倒し膝を打った。

近道をしようとして荷物運搬用の大型ローラーコンベア上を横切ろうとしたところ、回転するローラーに足を取られて転倒し膝を打った。 ※安全ルールでローラーコンベア上を歩くことは禁止されていた。

### 発生原因

- ・不安定なローラーコンベア上を歩いたこと。
- ・安全ルールを守らなかったこと。

### 災害防止対策

「ちょっとだから..」「このくらい大丈夫」と油断せず、安全ルールの遵守を徹底すること。

業種	災害の種類	被害者数
製造業	転倒	1人(休業)