


ゼロ災害!! への挑戦

vol.37



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう



荷物を載せたカゴ台車の移動中、車輪が左足に乗り上げたため足の指を骨折した。

荷物を載せたカゴ台車を移動させようと両手で手前に引っ張ったところ、車輪が予期せぬ方向に動き左足に乗り上げたため足の指を骨折した。

発生原因

- ・安全靴を着用していなかったこと。
- ・カゴ台車は引かずには押し動かすよう使用ルールで定められていたが、守られていなかったこと。

災害防止対策

- ・目的や作業の必要性に応じて、手袋や安全靴などの保護具を着用すること。
- ・カゴ台車の使用ルール遵守の徹底。

業種	災害の種類	被害者数
運送業	はさまれ、巻き込まれ	1人(休業)