


ゼロ災害!! への挑戦

vol.51



このコーナーでは、厚生労働省『職場のあんぜんサイト』に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう



チョッパー（すり潰し機）の詰まりを直そうと手を入れたところ、スクリーユ刃で負傷した。

味噌製造工場にて蒸した大豆をチョッパーへ投入作業中、詰まりを直そうと内部に手を入れたところ、回転するスクリーユ刃に指が触れたため負傷した。

発生原因 チョッパーの電源スイッチを切らずに調整作業を行ったこと。

災害防止対策 機器の調整や清掃を行う際は、必ず電源スイッチを切り完全に停止しているかを確認してから行うこと。

業種	災害の種類	被害者数
食品製造業	切れ、こすれ	1人（休業）