



ゼロ災害!! への挑戦

vol.58



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう



フォークリフトで持ち上げたプレス機が横転し、そばにいた作業員の肩にぶつかり負傷した。

工場内でプレス機を移設するため、フォークリフトの爪を脚部に差し込み持ち上げたところバランスが崩れて横転し、そばにいた作業員の肩にぶつかり負傷した。

- 発生原因**
- ・十分に差し込まない状態で、フォークリフトの爪を持ち上げたこと。
 - ・稼働中にもかかわらず、作業員がフォークリフトのそばにいたこと。

- 災害防止対策**
- ・差し込み不足にならないよう十分に注意してフォークリフトの操作を行うこと。
 - ・フォークリフトの稼働中は、作業エリアに近づかないこと。

業種	災害の種類	被害者数
金属プレス製品製造業	激突され	1人(休業)