


ゼロ災害!! への挑戦

vol.94



このコーナーでは、厚生労働省「職場のあんぜんサイト」に掲載された「災害事例」を編集して紹介します。あなたの安全を守る情報として、事例を見ながら発生原因や対策について考えてみましょう。



フォークリフトからの降車時、 足を滑らせ腰を強打し負傷した。

工場内でフォークリフトを駐車し乗降ステップの無い右側から勢いよく飛び降りたところ、足を滑らせ腰を強打し負傷した。

発生原因 乗降ステップを使用できない位置に駐車したため
運転席の右側から勢いよく飛び降りたこと。

災害 防止 対策

- ・降車スペースを考慮した上でフォークリフトを駐車すること。
- ・降車時は左手でアシストグリップ / 右手でドライバーシートの背中部分を持ち、乗降ステップに左足を置いて後ろ向きで降りること。

※右側からの乗り降りには操作レバーに引っかかり思わぬ事故につながる恐れがあるため、絶対に行わないこと。

業種	災害の種類	被害者数
自動車製造業	転倒	1人(休業)